

# Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: **Kurl** (RE 3, RE 11, zeitweise RE 1)

## Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		 = positiv aufgefallen
Informationen zum Bahnverkehr		 = im Durchschnitt
Integration in die Umgebung		 = negativ aufgefallen
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

## Charakteristische Merkmale

- ➔ Kein barrierefreier Zugang
- ➔ nicht ausgeschilderte Bushaltestellen
- ➔ Baufälliges leerstehendes Bahnhofsgebäude, wenn dieser Zustand langfristig so bleibt, ist dies mit erheblichen Gefahren verbunden
- ➔ Hohe Vandalismusgefahr durch mangelnde Einsehbarkeit des Bahnsteigs

## Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Wegweiser zu den beiden Bushaltestellen
- ➔ Entfernung des kleinen Dachs vor dem Eingang

## Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Barrierefreier Zugang
- ➔ zusätzlicher Zugang von der Kurler Str.
- ➔ Verkauf des Bahnhofsgebäude zu einem wegen der Baufälligkeit geringen Preis, wenn dies nicht gelingt, sollte das Gebäude abgerissen werden