

Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: Dortmund-Somborn (S4)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

 = positiv aufgefallen
 = im Durchschnitt
 = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Eingleisiger Haltepunkt der S4

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Verbesserung der Sauberkeit
- ➔ Ersetzen fehlender Aushänge und Mülleimer
- ➔ Erhöhung der Sichtbarkeit des Bahnhofs
- ➔ Schaffung einer barrierefreien Zugangsmöglichkeit aus Richtung Norden (Lütgendortmunder Hellweg/Neu-Crengeldanz-Straße) durch Absenkung des Bordsteins und Verbreiterung des Durchgangs

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Einbau eines Blindenleitsystems
- ➔ Einbau von Zwischenpodesten auf den Rampen zum Bahnsteig

Fotos Dortmund-Somborn



Probleme für mobilitätseingeschränkte am nördlichen Zugang



Barrierefreier Zugang, aber lange Rampen ohne Zwischenpodeste



Fehlender Fahrplanaushang und stark verschmutzter Automat