

# Bahnhofstest Dortmund 2014

Steckbrief zu Bahnhof: Dortmund-Hörde (Linien RE 57, RB 53, RB 59)

## Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

 = positiv aufgefallen  
 = im Durchschnitt  
 = negativ aufgefallen

## Charakteristische Merkmale

- ➔ Zentraler Umsteigepunkt von den Regionalbahnen zur Stadtbahn (U41) und den Hörder Buslinien, u.a. auch zur Hauptlinie 440 Aplerbeck – Oespel
- ➔ Zentraler Zugang zur Hörder Innenstadt sowie zu den Entwicklungsarealen Phoenix-Ost und Phoenix-West
- ➔ Einer der wichtigsten Bahnhöfe im Dortmunder Stadtgebiet, die Modernisierung des Bahnhofs ist 2013 beendet worden

## Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Graffiti entfernen
- ➔ Notrufsäulen anbringen

## Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Aufenthaltsmöglichkeiten in einem geschlossenen Raum vorhalten
- ➔ Abstellplätze für Fahrräder schaffen (beispielsweise Fahrradboxen)
- ➔ Verlängerung des Verteilertunnels der U-Bahn mit direkten Zugängen zu den Regionalbahnsteigen – Herstellung eines direkten Zugangs zur Südseite (Schildplatz)

## Fotos

bei Bedarf Fotos auf Seite 2 einfügen

## ***Dortmund-Hörde***



*Neu gestalteter Bahnhofszugang mit Aufzug*



*Bahnsteig mit neuer barrierefreier Pflasterung*