

# Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: Huckarde Nord (Linie RB 43)

## Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

 = positiv aufgefallen  
 = im Durchschnitt  
 = negativ aufgefallen

## Charakteristische Merkmale

- ➔ Haltepunkt liegt zentral im Stadtteil
- ➔ In unmittelbarer Nähe befindet sich der Bushof Huckarde und die gleichnamige U-Bahn-Station der Linie U47
- ➔ Es existiert ein umgenutztes Bahnhofsgebäude

## Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Beschilderung zwischen dem Haltepunkt und dem Bushof Huckarde (u.a. U 47)
- ➔ Aufstellung von Wegweisern zum Bahnhof aus dem Ortszentrum Huckarde
- ➔ Aufstellen von Sitzgelegenheiten

## Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Das Potential des Bahnhofsgebäudes (Teil Route Industriekultur), in welchem sich aktuell ein Restaurant befindet, muss noch stärker von der Öffentlichkeit genutzt werden können (u.a. auch keine Nutzung des Parkplatzes für Bahnkunden möglich)
- ➔ Veränderung der Zugangssituation (steile Rampe zum Bahnsteig und eine lange Unterführung als Angstrraum)
- ➔ Umgestaltung der wichtigen Wegeverbindung zwischen dem Ortszentrum Huckarde und den nördlichen Wohngebieten nördlich der Bahnstrecke

## ***Dortmund-Huckarde Nord***



*Das Bahnhofsgebäude verfügt über großes Potential*



*Zugang von der U-Bahn – Wer vermutet hier einen Bahnhof?*



*Nicht sehr offenkundig, dass sich hier ein Bahnhof befindet*