

www.Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: Derne (Linie RB 50 / 51)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		 = positiv aufgefallen
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		 = im Durchschnitt  = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ In der Hauptverkehrszeit 20-Minuten-Takt in Richtung Dortmund Hbf
- ➔ Zentrale Lage im Stadtteil, zudem Anbindung an zahlreiche Buslinien

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Größere bzw. funktionsfähige Wartehäuser auf beiden Bahnsteigseiten vorhalten
- ➔ Wartende Fahrgäste mit Durchsagen über durchfahrende Fernzüge informieren

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Beide Bahnsteige und die Zugänge weisen viele Unebenheiten auf, Neugestaltung und Verbreiterung der Bahnsteige sowie der Zugangswege, um die Sicherheit zu erhöhen
- ➔ überdachte Fahrradabstellanlagen errichten

Dortmund-Derne



Kaputtes Wartehäuschen am Bahnsteig in Richtung MS



Viele Unebenheiten auf den Zugängen zu beiden Bahnsteigen – ein Hindernis für Rollstuhlfahrer und mobilitätseingeschränkte Menschen



Fehlende Tarifinformationen auf dem einen Bahnsteig