

Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: Löttringhausen (RB 52)

Überblick

Sicherheit	☹	
Sauberkeit	☹	
Barrierefreiheit	☹	
Informationen zum Bahnverkehr	☺	
Informationen zu Umgebung & Zugängen	☹	
Erreichbarkeit & Verknüpfung zu anderen Verkehrsmitteln	☹	☺ = positiv aufgefallen
Funktionsfähigkeit & Instandhaltung (Automaten, Licht, Aufzüge)	☺	☹ = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Kleiner Vorortbahnhof am Rande von Löttringhausen
- ➔ Volmetalbahn: Stündlich nach DO Hbf sowie Herdecke und Hagen

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Betreten-verboten!-Schild am Bahnhofszugang entfernen
- ➔ Installation von Fahrradboxen für Pendler

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Barrierefreier Zugang zum Zug durch höhere Bahnsteigkante (Chance wird beim aktuellen Umbau leider vertan!)
- ➔ Konzept der Regionalstadtbahn forcieren und umsetzen