

# Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: **Signal-Iduna-Park** (RB 52, RB 53, RB 59)

## Überblick

Sicherheit	😊	
Sauberkeit	😊	
Barrierefreiheit und Zugänge	😊	😊 = positiv aufgefallen
Informationen zum Bahnverkehr	😊	😐 = im Durchschnitt
Integration in die Umgebung	😊	😞 = negativ aufgefallen
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln	😐	
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand	😊	

## Charakteristische Merkmale

- Zahlreiche barrierefreie Zugänge durch breite Rampen
- Neben der U- Bahn zentrale Anbindung des Signal-Iduna-Park
- zählt zu den besten Bahnhöfen in Dortmund

## Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- Fahrradabstellplätze schaffen
- Schilder, die deutlich machen, wo an den riesigen Bahnsteigen die normalen Zü halten

## Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- Es sind keine größeren Veränderungen notwendig



Breite barrierefreie Zugänge



Gute Servicepunkte



Fahrradverleihstation – nur keine Fahrradständer