

Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: Tierpark (RB 52)

Überblick

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| Sicherheit | ☹ | |
| Sauberkeit | ☺ | |
| Barrierefreiheit | ☹ | |
| Informationen zum Bahnverkehr | ☺ | |
| Informationen zu Umgebung & Zugängen | ☹ | |
| Erreichbarkeit & Verknüpfung zu anderen Verkehrsmitteln | ☹ | ☺ = positiv aufgefallen |
| Funktionsfähigkeit & Instandhaltung (Automaten, Licht, Aufzüge) | ☹ | ☺ = im Durchschnitt ☹ = negativ aufgefallen |

Charakteristische Merkmale

- ➔ Kleiner Bahnhof, Anbindung an den Zoo, mehrere Altenheime in der Nähe
- ➔ Volmetalbahn: Stündlich nach DO Hbf sowie Herdecke und Hagen

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ (bessere) Beleuchtung des Wartehäuschens & des Tunnels für den Weg zum Zoo
- ➔ Hinweisschilder auf den Bahnhof
- ➔ Installation von Fahrradboxen für Pendler
- ➔ größere Abfahrtspläne
- ➔ Umbenennung in Dortmund Zoo

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Verlegung des Haltepunkts an die Mergelteichstraße
- ➔ Barrierefreier Zugang zum Zug durch höhere Bahnsteigkante
- ➔ Konzept der Regionalstadtbahn forcieren und umsetzen



Wo ist hier der Bahnhof? Ansicht vom Zugang zum Bahnhof Tierpark



Wartehäuschen als Angstrraum: Abends/Nachts ist es hier dunkel



Angstrraum II: Das Wartehäuschen ist nicht einsehbar