









Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: Dortmund-Huckarde (S2)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

 = positiv aufgefallen
 = im Durchschnitt
 = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Wichtiger ÖPNV-Anschluss für den Huckarder Westen

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Regelmäßigeres Ersetzen fehlender Aushänge und Fahrpläne³
- ➔ Regelmäßigere Wartung der technischen Anlagen⁴
- ➔ Beschilderung zur Umgebung und zur Bushaltestelle schaffen
- ➔ Ersatz beschädigter und verschmierter Schilder
- ➔ Fahrradabstellanlagen einrichten

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Blindenleitsystem einbauen

³ Zum Testzeitpunkt waren kein einziger Aushangfahrplan und keine Tarifinformationen vorhanden.

⁴ Zum Testzeitpunkt war kein Automat zum Entwerfen von Fahrkarten funktionsfähig.

Fotos Dortmund-Huckarde



Fehlende Informationen und Aushänge



Beschädigter Fahrkartenautomat und nicht lesbares Bahnhofsschild



Barrierefreier Zugang zu den Bahnsteigen