

# Dortmunder Bahnhofstest 2011

## Steckbrief zu Bahnhof: Dortmund-Mengede (RE3, S2)

### Überblick

Sicherheit	☹️
Sauberkeit	☹️
Barrierefreiheit und Zugänge	😊
Informationen zum Bahnverkehr	☹️
Integration in die Umgebung	😊
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln	😊
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand	☹️

**Hinweis: Bahnhof zum  
Testzeitpunkt im Umbau**

😊 = positiv aufgefallen  
☹️ = im Durchschnitt  
☹️ = negativ aufgefallen

### Charakteristische Merkmale

- ➔ Wichtiger Umsteigepunkt zum Busverkehr im Stadtbezirk Mengede
- ➔ Umsteigefreie Verbindung für den Dortmunder Nordwesten u. a. Richtung Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkirchen und Hamm
- ➔ Großer Park&Ride-Parkplatz vorhanden
- ➔ Umfangreicher Umbau des Bahnhofsvorplatzes und des Busbahnhofs in 2010/11

### Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Instandhaltungszustand verbessern<sup>1</sup>
- ➔ Ersatz defekter Sitze, Scheiben und Infokästen auf den Bahnsteigen
- ➔ Ersatz unlesbarer, beschädigter oder verschmutzter Schilder
- ➔ Einbau von Uhren auf Bahnsteig Gleis 1/2
- ➔ Einbau von Verspätungsanzeigen auf den Bahnsteigen
- ➔ Verbesserung der Beschilderung zur Umgebung und zu Umsteigemöglichkeiten
- ➔ Verknüpfung zum metropolrad-System schaffen

### Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Blindenleitsystem einbauen (derzeit nur bis zu den Zugängen vorhanden)

<sup>1</sup> Zum Testzeitpunkt war der Automat auf Gleis 1/2 defekt.

## ***Fotos Dortmund-Mengede***



*Starke Beschädigungen auf dem Bahnsteig*



*Ausbau von Vorplatz und Busbahnhof*



*Nicht funktionsfähiger Fahrkartenautomat auf Gleis 1/2*