

Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: Dortmund-Wischlingen (S2)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

 = positiv aufgefallen
 = im Durchschnitt
 = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Lage am Rand des Gewerbegebiets Dorstfeld Nord
- ➔ Zugangspunkt zum Revierpark

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Verbesserung der Beschilderung zur Umgebung (insb. zum Revierpark) und zu Umsteigemöglichkeiten
- ➔ Beseitigung von Graffitis im Zugangsbereich des Bahnhofs und im Bereich der Bushaltestellen
- ➔ Regelmäßigere Reinigung und Wartung der Automaten⁵
- ➔ Regelmäßigere Reinigung der Zugänge
- ➔ Schaffen von Fahrradabstellanlagen an den Bahnsteigzugängen

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Blindenleitsystem einbauen (derzeit nur bis zu den Zugängen vorhanden)
- ➔ Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle
- ➔ Erweiterung von Sitzplätzen und Überdachung auf dem Bahnsteig

⁵ Zum Testzeitpunkt war kein Automat zum Entwerten von Fahrkarten funktionsfähig.

Fotos Dortmund-Wischlingen



Direkter Umstieg zum Busverkehr, aber viele Graffitis



Neue Schilder und Fahrgastinformationen auf dem Bahnsteig



Fehlende Fahrradabstellanlagen an den Zugängen