










Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: Dortmund Asseln Mitte (S 4)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		 = positiv aufgefallen  = im Durchschnitt  = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Bahnsteige nicht einsehbar

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Umsteigeweg zur Bushaltestelle ausschildern

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Die steilen Rampen an den westlichen Bahnsteigzugängen sind nicht wirklich barrierefrei

Fotos



gepflegter S-Bahnsteig



Beschilderung der Ausgänge, leider ohne Hinweis zur Bushaltestelle



Fahrradständer am Ausgang Tybbingstraße