

Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: Dortmund Brackel (S 4)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		 = positiv aufgefallen  = im Durchschnitt  = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Mittelbahnsteig
- ➔ Busverknüpfung an beiden Ausgängen
- ➔ Guter P+R-Platz, bescheidene Fahrradabstellsituation

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Ausgänge und Umsteigewege zu den Bushaltestellen ausschildern
- ➔ Fortsetzung des Blindenleitsystems von der unteren Bushaltestelle zum S-Bahnhof

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ P+R-Platz an der Hauptstraße (Leni-Rommel-Straße)

Fotos



Das neue Blindenleitsystem an der Bushaltestelle führt leider nicht zum S-Bahnsteig



Die Fahrradständer



Ungepflegtes Bahngelände