


Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: Dortmund-Germania (S4)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

 = positiv aufgefallen
 = im Durchschnitt
 = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Verknüpfungspunkt zum Busverkehr

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Verbesserung der Sauberkeit und Reisendeninformation
- ➔ Ersetzen fehlender Aushänge und Mülleimer
- ➔ Verbesserung der Sichtbarkeit und Beschilderung des Park&Ride-Parkplatzes
- ➔ Aufstellen von Fahrradabstellanlagen

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Barrierefreier Ausbau der Verknüpfung zum Busverkehr
- ➔ Einbau eines Blindenleitsystems
- ➔ Einbau von Zwischenpodesten auf den Rampen zum Bahnsteig

Fotos Dortmund-Germania



Direkte Verknüpfung zum Busverkehr, aber nicht barrierefrei



Barrierefreier Zugang, aber lange Rampen ohne Zwischenpodeste



Funktionsfähiger Automat, aber fehlende weitere Aushänge und fehlender Fahrplan