

Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: Dortmund-Lütgendortmund (S4)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

 = positiv aufgefallen
 = im Durchschnitt
 = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Unterirdischer Endhaltepunkt der S4
- ➔ Zentraler Umsteigepunkt zum Busverkehr

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Verbesserung der Sauberkeit im Bahnhof, insbesondere Lesbarkeit von Vitrinen und Aushängen
- ➔ Ersetzen fehlender Aushänge und Mülleimer
- ➔ Sicherstellen der Funktionsfähigkeit der Rolltreppen
- ➔ Erhöhung der Sichtbarkeit des Bahnhofs vom Busbahnhof aus und Verbesserung der Beschilderung für den Übergang zwischen Bahn- zum Busverkehr

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Einbau eines Blindenleitsystems für die Verbindung zum Busbahnhof
- ➔ Barrierefreier Umbau des Busbahnhofs

Fotos Dortmund-Lütgendortmund



Direkte Verknüpfung zum Busverkehr



Nah, aber kaum erkennbar: Übergang zwischen Busverkehr und S-Bahn



Gut erkennbare Zugänge vom Marktplatz aus