

# Dortmunder Bahnhofstest 2011

## Steckbrief zu Bahnhof: Dortmund-Marten Süd (S4)

### Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

 = positiv aufgefallen  
 = im Durchschnitt  
 = negativ aufgefallen

### Charakteristische Merkmale

- ➔ Verknüpfungspunkt zum Busverkehr und zur Stadtbahn-Linie U44

### Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Verbesserung der Sauberkeit
- ➔ Ersetzen oder Reparieren defekter Vitrinen
- ➔ Aufstellen eines Fahrkartenautomaten am westlichen barrierefreien Zugang
- ➔ Verbesserung der barrierefreien Zugangsmöglichkeit am westlichen Zugang, insbesondere Verbesserung des Gehwegzustands und der zur Verfügung stehenden Fläche
- ➔ Aufstellen von Fahrradabstellanlagen am westlichen Zugang

### Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Schaffung eines barrierefreien Zugangs an der Ostseite und einer barrierefreien Verknüpfung zum Bus- und Stadtbahn-Verkehr.
- ➔ Einbau eines Blindenleitsystems

## **Fotos Dortmund-Marten Süd**



*Direkte Verknüpfung zum Bus- und Stadtbahnverkehr, aber nicht barrierefrei*



*Kurze Wege, aber nur eine Treppe am Hauptzugang*



*Barrierefreier östlicher Zugang, aber fehlender Fahrkartenautomat*