

Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: Dortmund-Möllerbrücke (Linie S 4)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		 = positiv aufgefallen  = im Durchschnitt  = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Umsteigestation zur U42, im Rahmen des Baus dieser U-Bahn-Linie haben auch am S-Bahn-Haltepunkt Möllerbrücke umfassende Modernisierungsarbeiten stattgefunden
- ➔ Der Haltepunkt liegt zentral an der Grenze zwischen Kreuz- und Klinikviertel und ist sehr gut in die Umgebung integriert

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Beschilderung zur Buslinie 453 verbessern, die seit ein paar Jahren über die Möllerstr. / Lindemannstr. geführt wird
- ➔ Mehr Fahrradabstellplätze insbesondere am Eingang zur Sonnenstr. vorhalten
- ➔ es muss gewährleistet werden, dass die (barrierefreien) Ausgänge in Richtung Osten nicht durch parkende Autos blockiert werden

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Keine

Dortmund-Möllerbrücke



Modern, sauber, funktional und gut einsichtig – der S-Bahn-Haltepunkt Möllerbrücke



In Stoßzeiten werden die Abstellplätze für Fahrräder am Ausgang Sonnenstr. knapp



Parkende Autos blockieren die Ausgänge in Richtung Osten – hier sollten Sperrflächen eingerichtet werden