











Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: **Stadthaus (S 4)**

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		 = positiv aufgefallen  = im Durchschnitt  = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Bedeutender Umsteigepunkt von der S 4 zur U 41, 45, 47 und 49
- ➔ Der Bahnhof ist neben dem Hauptbahnhof der zweite in direkter Nähe der City

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Keine

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Keine

Bilder vom Bahnhof Stadthaus (S4)



Nordseite - Zugang zur City



Südseite

