


Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: Dortmund Wickede West (S 4)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		 = positiv aufgefallen  = im Durchschnitt  = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Bahnsteige und Zuwege nicht einsehbar
- ➔ Dörfliches Ambiente
- ➔ Keine Parkplätze

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Umsteigeweg zur Bushaltestelle ausschildern
- ➔ Fahrradstellplätze am Ausgang Bebelstraße einrichten

Fotos



Unscheinbare Zugänge zu den Bahnsteigen



Vandalismusschäden



Selbst die S-Bahnmitarbeiter finden keinen Stellplatz und blockieren den Bahnhofszugang