

Bahnhofstest Kreis Unna 2012/2013

Steckbrief zu Bahnhof: Hemmerde (Linien RB 59)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

 = positiv aufgefallen
 = im Durchschnitt
 = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- Die RB-Linie 59 Dortmund – Soest bedient den Haltepunkt werktags im Halbstundentakt
- Der Haltepunkt liegt eher in verkehrlicher Randlage am nördlichen Ende des Unnaer Vorortes direkt in Höhe des Bahnübergangs „Auf dem Stiepen“ (aber relativ gut erreichbar für Rad- und Fußgänger)
- Es gibt ein Ausflugslokal im alten Bahnhofsgebäude, welches jedoch nur sehr unregelmäßig geöffnet hat

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- Der DB-Pluspunkt befindet sich nicht auf dem Bahnsteig selbst, sondern um die Ecke in Höhe des dortigen Spielplatzes – ggf. Installation von Sitzgelegenheiten auf den Bahnsteigen

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- Die Bahnsteige sind vor relativ kurzer Zeit umfassend modernisiert worden (Hochbahnsteig etc.), nichtsdestotrotz wäre eine Verbreiterung der Bahnsteige, insbesondere im Hinblick auf den auf der Strecke regelmäßig stattfindenden Güterverkehr, wünschenswert
- Aufhebung der Trennung von Info- und Wartebereich, um die Funktionalität des Haltepunkts zu erhöhen

Hemmerde



Das Haltepunktareal, der Infobereich befindet sich nicht direkt auf den Bahnsteigen



Schmale Bahnsteige, auf denen Sitzgelegenheiten fehlen