

Bahnhofstest Kreis Unna 2015

Steckbrief zu Bahnhof: Kamen (Linien RE 1, 3, 6, 11)

Überblick

Sicherheit	☹️
Sauberkeit	😊
Barrierefreiheit und Zugänge	☹️
Informationen zum Bahnverkehr	😊
Integration in die Umgebung	😊
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln	😊
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand	😊

😊 = positiv aufgefallen
☹️ = im Durchschnitt
☹️ = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Neugestaltung des Bahnhofsumfelds und des Bahnhofsgebäudes im Rahmen eines IBA-Emscher-Projektes
- ➔ Kamen ist ein sehr wichtiger Pendlerbahnhof, wird von vier RE-Linien angebunden, und existieren umsteigefreie Verbindungen in fast alle großen Städte NRWs
- ➔ Bahnhof liegt zentral in der Ortsmitte, zudem befindet sich direkt vor dem Bahnhofsgebäude der zentrale Busbahnhof mit Verbindungen u.a. in Richtung Unna und Werne (S 80)

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ keine

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Langfristig muss, gerade im Hinblick der Bedeutung des Bahnhofs Kamen, die barrierefreie Erreichbarkeit des Mittelbahnsteigs gewährleistet sein, die Bauarbeiten zur Installation von Aufzügen haben 2014 begonnen und sollen voraussichtlich bis 2016 abgeschlossen sein

Fotos

Kamen



Saniertes Bahnhofsgebäude mit Bäckerei



Busbahnhof im direkten Bahnhofsumfeld



Erneuerte Bahnsteigpflasterung und bauliche Vorarbeiten für die Barrierefreiheit