

Bahnhofstest Kreis Unna 2012/13

Steckbrief zu Bahnhof: **Lünen** (RB50, RB51)

Überblick

Sicherheit	☹
Sauberkeit	😊
Barrierefreiheit und Zugänge	☹
Informationen zum Bahnverkehr	😊
Integration in die Umgebung	☹
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln	😊
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand	☹

😊 = positiv aufgefallen
 ☹ = im Durchschnitt
 ☹ = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Am Abzweig der Strecke von Dortmund Richtung Münster und Richtung Dülmen/Enschede
- ➔ Zentraler Umsteigepunkt zum Busverkehr
- ➔ Integrierte Radstation und Fahrradwache
- ➔ Barrierefreier Zugang zu den Bahnsteigen nur mit Unterstützung durch die AWO-Fahrradwache während deren Öffnungszeiten möglich

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Verbesserung der Sicherstellung der Barrierefreiheit:
Zu einem Testzeitpunkt waren alle Aufzüge zu den Gleisen defekt, zu einem weiteren Testzeitpunkt war kein barrierefreier Zugang zu Gleis 1/2 möglich
- ➔ Verbesserung der Sauberkeit im unmittelbaren Bahnhofsumfeld

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Verbesserung der Barrierefreiheit durch Einbau von ohne Unterstützung nutzbaren Aufzügen
- ➔ Erweiterung des Blindenleitsystems auf den Bahnhofsvorplatz und die Verknüpfung zum Busverkehr
- ➔ Verschönerung des großen Vorplatzes am Busbahnhof



Direkte Verknüpfung zum Busverkehr



Viele Fahrradständer am Bahnhof



Schlecht für mobilitätseingeschränkte Personen: defekter Aufzug