

Bahnhofstest Kreis Unna 2012/2013

Steckbrief zu Bahnhof: Unna-Massen (Linie S 4)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		 = positiv aufgefallen  = im Durchschnitt  = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ die S-Bahnlinie 4 Dortmund – Unna bedient den Haltepunkt tagsüber im 20-Minuten-Takt
- ➔ der Bahnhof befindet sich am nördlichen Rand von Massen in Höhe der Massener Bahnhofstr., mitunter wirkt das gesamte Bahnhofsareal etwas vernachlässigt

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Entfernung von Graffiti
- ➔ Anbringung von Aushangfahrplänen und Tarifinformationen, diese sind aktuell nur an den Treppenaufgängen vorhanden
- ➔ Beschilderung zur Bushaltestelle einrichten, zudem Anbindung an den ÖPNV optimieren (es verkehrt lediglich eine Regionalbuslinie)

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Aufwertung der Umgebung (zum Teil Leerstand)
- ➔ Bauliche Umgestaltung des Haltepunkts, um das subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen (heute zum Teil schwer einsehbar)

Unna-Massen



Standardisiertes dunkles und mit Graffitis verschmutztes Wartehäuschen



PKW- und Fahrradabstellanlage mit direktem Zugang zum Gleis



Von der Massener Bahnhofstr. aus sind die Bahnsteige überhaupt nicht einzusehen