

Bahnhofstest Kreis Unna 2012/2013

Steckbrief zu Bahnhof: Kamen-Methler (Linien RE 1 / RE 3 / RE 11)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

 = positiv aufgefallen

 = im Durchschnitt

 = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Der Bahnhof Methler liegt an der wichtigen Hauptlinie Dortmund – Hamm, wird aber nicht von allen dort verkehrenden RE-Zügen angefahren
- ➔ Der Haltepunkt liegt im südlichen Teil Methlers und wird durch die Wasserkurler Str., die in Höhe des Bahnhofs die Schienen überquert, erschlossen
- ➔ In unmittelbarer Umgebung befinden sich die Sportschule Kaiserau und ein Supermarkt

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Installation von einigen Fahrradabstellanlagen auf der Bahnsteigseite in Fahrtrichtung Dortmund (siehe Foto)
- ➔ Weg zur Bushaltestelle ausweisen, von wo unter anderem eine Regionalbusverbindung nach Unna existiert
- ➔ Wartehäuschen auf dem Bahnsteig in Richtung Hamm erneuern

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Neubau des Zugangswegs zum Bahnsteig in Richtung Dortmund, der aktuell nicht wirklich barrierefrei ist (siehe Foto)
- ➔ Bahnsteig in Teilen insb. aufgrund durchfahrender Züge mitunter recht schmal, hier besteht langfristig Handlungsbedarf

Kamen-Methler



Bahnsteig in Fahrtrichtung Hamm



Auf der Bahnsteigseite in Richtung Dortmund fehlen Fahrradständer



Zum Teil steile und enge Zugangswege