

Bahnhofstest Kreis Unna 2012/2013

Steckbrief zu Bahnhof: Nordböge (Linien RE 1 / RE 3 / RE 6)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

 = positiv aufgefallen
 = im Durchschnitt
 = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Der Bahnhof Nordböge liegt an der wichtigen Eisenbahnstrecke Dortmund – Hamm und wird von mehreren RE-Linien angefahren
- ➔ Der Haltepunkt befindet sich ganz im Norden des kleinen Dorfes
- ➔ Die Linie C1 bindet den Haltepunkt an das Stadtbus-Netz von Bönen an

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Erhöhung der Anzahl der Sitzgelegenheiten auf beiden Bahnsteigseiten
- ➔ Neugestaltung des Zugangsweges zum Bahnsteig in Richtung Dortmund (siehe Foto)

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Keine

Nordbögge



Der Bahnsteig in Richtung Dortmund von der Fußgängerbrücke aus



Bushaltestelle, Fahrradabstellanlagen und Parkplätze in ausreichender Menge



Nicht zufriedenstellend: Der Zugang zum Bahnsteig in Richtung Dortmund