



# Bahnhofstest Kreis Unna 2012/2013

Steckbrief zu Bahnhof: Selm (Linie RB 51)

## Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

 = positiv aufgefallen  
 = im Durchschnitt  
 = negativ aufgefallen

## Charakteristische Merkmale

- ➔ Der Haltepunkt liegt ganz im Norden der Stadt Selm
- ➔ Es erfolgt eine Bedienung durch die Linie RB 51 Enschede – Dortmund

## Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Überdachung der Wartehalle überarbeiten
- ➔ Mehr Sitzgelegenheiten auf dem Bahnsteig schaffen
- ➔ SOS-Notrufsäule aufstellen
- ➔ Digitale Verspätungsanzeige installieren

## Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Anhebung und Verbreiterung des Bahnsteigs, zudem Neugestaltung des Zugangs aus Richtung Olfener Str. / Lüdinghausener Str.
- ➔ Blindenleitsystem nachrüsten und den Haltepunkt insgesamt behindertenfreundlicher gestalten

## Fotos

bei Bedarf Fotos auf Seite 2 einfügen

## Selm



*Bahnsteig in gutem Zustand, aber leider ohne Sitzgelegenheiten*



*Der Zuweg zum Bahnsteig erfolgt über das ehemalige zweite Gleis*



*Die Fahrradabstellanlage und das Wartehäuschen*