

Bahnhofstest Kreis Unna 2012/2013

Steckbrief zu Bahnhof: Unna-West (Linie S 4)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		
Informationen zum Bahnverkehr		
Integration in die Umgebung		
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

 = positiv aufgefallen
 = im Durchschnitt
 = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Der Haltepunkt befindet sich an dem eingleisigen Streckenabschnitt der S4 zwischen Unna-Königsborn und Unna-Hbf
- ➔ Lage in einem Wohngebiet, die Anbindung erfolgt jedoch nur über eine kleine wenig frequentierte Straßenbrücke (Mühlenstr)
- ➔ Der Bahnsteig selbst ist aufgrund zahlreicher Bäume sowie der vorhandenen Kurvenlage nur schlecht einzusehen
- ➔ Es gibt ein größeres Gewerbegebiet in unmittelbarer Umgebung, so dass der Haltepunkt eine gewisse Attraktivität für Pendler besitzt

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Beschilderung zum Haltepunkt verbessern (für Ortsunkundige ist der Haltepunkt kaum zu finden)
- ➔ Mehr Sitzgelegenheiten auf dem Bahnsteig vorhalten, Mülleimer auf dem Bahnsteig anbringen
- ➔ Erreichbarkeit des Haltepunkts für Radfahrer optimieren (ggf. Freigabe der Einbahnstraße) und Fahrradabstellanlage sanieren (abgesenkte Bordsteige; neues Dach)

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Gesamtes Bahnsteigareal umfassend sanieren und in das Umfeld integrieren
- ➔ Haltepunkt barrierefrei ausbauen

Unna-West



Der hintere Bahnsteigbereich ist nur schlecht einsehbar, auf dem Bahnsteig fehlt ein Mülleimer



Einzig Haltepunktzugang über Treppe von der Mühlenstr. aus



Werktags am Nachmittag kein einziges Fahrrad in der Abstellanlage, auch die Brücke können Radfahrer nicht legal überqueren