

Bahnhofstest Kreis Unna 2012/2013

Steckbrief zu Bahnhof: Werne (Linie RB 50)

Überblick

| | | |
|--|---|--|
| Sicherheit |  | |
| Sauberkeit |  | |
| Barrierefreiheit und Zugänge |  | |
| Informationen zum Bahnverkehr |  | |
| Integration in die Umgebung |  | |
| Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln |  | |
| Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand |  | |

 = positiv aufgefallen
 = im Durchschnitt
 = negativ aufgefallen

Charakteristische Merkmale

- ➔ Der Haltepunkt liegt im Nordwesten der Stadt Werne, im Bahnhofsgebäude befindet sich eine Polizeistation, in direkter Umgebung ein Discounter
- ➔ Die Bahnstufunterführung kann als Querungsmöglichkeit für Radfahrer / Fußgänger zwischen der Stadt und einem Gymnasium genutzt werden
- ➔ Es bestehen mehrere Regionalbusverbindungen in Richtung Hamm, Bergkamen und Kamen

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Mehr Sitzgelegenheiten auf dem Bahnsteig schaffen
- ➔ Ausschilderung zur Bushaltestelle optimieren
- ➔ Bessere Beleuchtung am nördlichen Rand des Bahnsteigs installieren


Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Einsehbarkeit des Bahnsteigs erhöhen
- ➔ Bahnstufunterführung sanieren (siehe Foto)
- ➔ Mehr Abstellanlagen für Fahrräder im direkten Bahnhofsumfeld schaffen (siehe Foto)

Werne



Der Bahnsteig verfügt über einen Aufzug, die Pflasterung ist in gutem Zustand



Die Unterführung – an einigen Stellen ist der Putz abgeblättert



Es gibt zwar eine Radstation, aber viele Räder sind an Laternen etc. abgestellt