

# Dortmunder Bahnhofstest 2011

## Steckbrief zu Bahnhof: **Aplerbeck-Süd** (RB 53)

### Überblick

Sicherheit	☹	
Sauberkeit	☺	
Barrierefreiheit	☹	
Informationen zum Bahnverkehr	☹	
Informationen zu Umgebung & Zugängen	☹	
Erreichbarkeit & Verknüpfung zu anderen Verkehrsmitteln	☹	☺ = positiv aufgefallen
Funktionsfähigkeit & Instandhaltung (Automaten, Licht, Aufzüge)	☺	☹ = negativ aufgefallen

☺ = positiv aufgefallen  
☹ = im Durchschnitt  
☹ = negativ aufgefallen

### Charakteristische Merkmale

- ➔ Vorortbahnhof für die südlichen Aplerbecker Wohngebiete
- ➔ Schnelle Anbindung nach Schwerte, Dortmund-Hörde und Dortmund-Hbf

### Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Wiederherstellung der gesamten Bahnsteigüberdachung
- ➔ Umgebungsplan mit Hinweis auf die umliegenden Buslinien und Haltestellen
- ➔ Installation von Fahrradboxen für Pendler

### Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Verlegung des Haltepunkts zur Wittbräucker Straße
- ➔ Herstellung eines barrierefreien Zugangs, vorzugsweise Rampe von der Straßenbrücke

### Fotos

(leider keine Fotos gemacht)