

Dortmunder Bahnhofstest 2011

Steckbrief zu Bahnhof: **Scharnhorst** (RE 3, RE 11, zeitweise RE 1)

Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		 = positiv aufgefallen
Informationen zum Bahnverkehr		 = im Durchschnitt
Integration in die Umgebung		 = negativ aufgefallen
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

Charakteristische Merkmale

- ➔ Barrierefreier Zugang an der Westseite des Bahnhofs, leider an der Flughafenstr. nicht beschildert
- ➔ Gewerbegebiete in der Nähe, jedoch keine Wohngebiete
- ➔ Geringer Bekanntheitsgrad bei den Beschäftigten in den umliegenden Gewerbegebieten, dabei bietet der Bahnhof die mit Abstand schnellste Fahrtmöglichkeit von dort in die City

Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Beschilderung zum barrierefreien Zugang von der Flughafenstr.
- ➔ Hinweisschilder in den beiden umliegenden Gewerbegebieten zum Bahnhof sowie vom Bahnhof zu diesen

Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Nicht nötig, der Bahnhof verfügt abgesehen von den mangelnden Hinweisen über alles, was man bei der geringen Bedeutung erwarten kann