

# Dortmunder Bahnhofstest 2011

## Steckbrief zu Bahnhof: **Sölde** (RB 59)

### Überblick

Sicherheit		
Sauberkeit		
Barrierefreiheit und Zugänge		 = positiv aufgefallen
Informationen zum Bahnverkehr		 = im Durchschnitt
Integration in die Umgebung		 = negativ aufgefallen
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln		
Funktionsfähigkeit & Instandhaltungszustand		

### Charakteristische Merkmale

- ➔ Kein barrierefreier Zugang, Zugang über Unterführung, die parallel des beschränkten Bahnübergangs verläuft
- ➔ Zentrale Verbindung für Sölde in die City

### Kurzfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Anschaffung einer kleinen Verspätungsanzeige
- ➔ Mehr Sitzplätze

### Mittel- und langfristige Verbesserungsvorschläge

- ➔ Barrierefreiheit durch direkten Zugang von der Straße, die als beschränkter Bahnübergang in der Höhe des Bahnsteigs liegt